ANCIZAN

Nom : Ecole primaire

0°20'22"E, 42°52'20"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'22"E,42°52'20"N

ERP | Ø | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 40 %

Indice de vulnérabilité calculé : 9 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement


Zonage PPR approuvé : Ø

Zonage PPR prescrit : Moyen


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*> 1 mètre*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Enfant*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Facile*








Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

ø BÂTI ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 45 %

Indice de vulnérabilité calculé : 11 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Moyen
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Garage Lopez

0°20'35"E, 42°52'27"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'35"E,42°52'27"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

Nom : Non renseigné

0°20'23"E, 42°52'19"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'23"E,42°52'19"N

Ø

BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 47 %

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Gîte


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Moyen
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Oui*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*








Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

ERP | BÂTI | Ø | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 55 %

Indice de vulnérabilité calculé : 16 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissements de soins


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Osteopathe

0°20'33"E, 42°52'20"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'33"E,42°52'20"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

Ø	Ø	Ø	Ø

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 30 %

Indice de vulnérabilité calculé : 4 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*?*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Aux petits oignons

0°20'32"E, 42°52'20"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'32"E,42°52'20"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 53 %

Indice de vulnérabilité calculé : 15 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Restaurant le chai musee

0°20'33"E, 42°52'21"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'33"E,42°52'21"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 43 %

Indice de vulnérabilité calculé : 10 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Mairie


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Incertain*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Oui*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Mairie

0°20'17"E, 42°52'23"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'17"E,42°52'23"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

Ø	Ø	Ø	Ø

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 30 %

Indice de vulnérabilité calculé : 4 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*?*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Cidrerie d Ancizan

0°20'32"E, 42°52'20"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'32"E,42°52'20"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

Nom : Les 2 caleches

0°20'20"E, 42°52'21"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'20"E,42°52'21"N

Ø

BÂTI | HUMAINE | ÉVAC


Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Gîte


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle



Critères de vulnérabilité


Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*





Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

ERP | BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Hôtels et pensions de famille


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

Zone inondable
Hydrographie
Route départementale
Limite communale
Bâtiment
Bâti diagnostiqué (page courante)




Nom : Au logis de l Arbizon

0°20'32"E, 42°52'23"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'32"E,42°52'23"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

ERP | BÂTI | HUMAINE

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 38 %

Indice de vulnérabilité calculé : 8 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

Zonage PPR approuvé : Ø

Zonage PPR prescrit : Faible


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Incertain*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*

Légende

Zone inondable
Hydrographie
Route départementale
Limite communale
Bâtiment
Bâti diagnostiqué (page courante)




Nom : Centre culturel d Ancizan

0°20'33"E, 42°52'21"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'33"E,42°52'21"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 53 %

Indice de vulnérabilité calculé : 15 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâtiment agricole / Centre équestre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Facile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Serre Au jardin de l Arbizon

0°20'46"E, 42°52'28"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'46"E,42°52'28"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

Ø | BÂTI | Ø | Ø

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 36 %

Indice de vulnérabilité calculé : 7 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*?*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Poste

0°20'17"E, 42°52'24"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'17"E,42°52'24"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

ERP | BÂTI | HUMAINE | ø

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 55 %

Indice de vulnérabilité calculé : 16 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Magasins de vente, centres commerciaux


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Incertain*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*

Légende

Zone inondable
Hydrographie
Route départementale
Limite communale
Bâtiment
Bâti diagnostiqué (page courante)




Nom : Intermarche

0°20'34"E, 42°52'24"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'34"E,42°52'24"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

ERP | BÂTI | Ø | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 38 %

Indice de vulnérabilité calculé : 8 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement

Zonage PPR approuvé : Ø

Zonage PPR prescrit : Fort


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Incertain*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Incertain*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Facile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : La filature

0°20'11"E, 42°52'27"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'11"E,42°52'27"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 51 %

Indice de vulnérabilité calculé : 14 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâtiment agricole / Centre équestre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*1 marche*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Hanger jardinerie au jardin de l Arbizon

0°20'41"E, 42°52'28"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'41"E,42°52'28"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ANCIZAN

Nom : Pizz artist

0°20'34"E, 42°52'20"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'34"E,42°52'20"N

Ø | Ø | Ø

BÂTI

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 32 %

Indice de vulnérabilité calculé : 5 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*









Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARAGNOUET

Nom : Gîte le Clos des Bergeries

0°15'29"E, 42°47'17"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°15'29"E,42°47'17"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Gîte


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité


Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Incertain*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*









Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARAGNOUET

Nom : Association Sportive Pyrénéenne ASP

0°14'59"E, 42°47'12"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°14'59"E,42°47'12"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 57 %

Indice de vulnérabilité calculé : 17 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Centre de loisirs/vacances avec hébergement

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*41-80*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Incertain*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Oui*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*








Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARAGNOUET

Nom : Gîte le Clos des Bergeries

0°15'28"E, 42°47'17"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°15'28"E,42°47'17"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Gîte


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle


Critères de vulnérabilité


Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Incertain*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*









Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARAGNOUET

Nom : Entrepôt EDF Barrage Lalere

0°15'49"E, 42°47'33"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°15'49"E,42°47'33"N

Ø | Ø | Ø

BÂTI

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 43 %

Indice de vulnérabilité calculé : 10 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Centrale hydroélectrique

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle


Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Incertain*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*



0 10 20 30 m






1 km

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



10 km

Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARAGNOUET

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 45 %

Indice de vulnérabilité calculé : 11 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Facile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Garage service technique

0°9'47"E, 42°47'0"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°9'47"E,42°47'0"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARAGNOUET

Ø

BÂTI

HUMAINE

ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 70 %

Indice de vulnérabilité calculé : 23 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Centre de loisirs/vacances avec hébergement

Zonage PPR approuvé : Ø

Zonage PPR prescrit : Ø


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*41-80*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Enfant*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Annexe classe ASP

0°15'0"E, 42°47'12"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°15'0"E,42°47'12"N



PS : Impossible de prendre une photo du bâtiment





Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARAGNOUET

Nom : Chalet Parcours aventure Moudang

0°14'48"E, 42°47'13"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°14'48"E,42°47'13"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 55 %


Indice de vulnérabilité calculé : 16 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Moyen
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*1 marche*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*



0 10 20 30 m






1 km

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



10 km

Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARAGNOUET

Nom : Centre de vacances Piau Engaly

0°9'45"E, 42°46'59"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°9'45"E,42°46'59"N

Ø

BÂTI — HUMAINE — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 68 %


Indice de vulnérabilité calculé : 22 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Centre de loisirs/vacances avec hébergement


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité


Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*?*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*41-80*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*



0 10 20 30 m




1 km



Légende

Zone inondable
Hydrographie
Route départementale
Limite communale
Bâtiment
Bâti diagnostiqué (page courante)



10 km

Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARAGNOUET

Nom : Gîte le Clos des Bergeries

0°15'30"E, 42°47'18"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°15'30"E,42°47'18"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Gîte


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Incertain*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*








Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARAGNOUET

Nom : Gîte le Clos des Bergeries

0°15'28"E, 42°47'17"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°15'28"E,42°47'17"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Gîte


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle


Critères de vulnérabilité


Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Incertain*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*









Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Nom : Le panier ideal 65

0°21'31"E, 42°54'20"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'31"E,42°54'20"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*









Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **51 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 14 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*1 marche*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Oui*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Cabinet medical

0°21'32"E, 42°54'19"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'32"E,42°54'19"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 47 %

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Epicerie

0°21'31"E, 42°54'19"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'31"E,42°54'19"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Nom : Non renseigné

0°21'54"E, 42°53'57"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'54"E,42°53'57"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC


Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 62 %

Indice de vulnérabilité calculé : 19 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Centrale hydroélectrique

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Moyen
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle




0 10 20 30 m

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*





Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø

BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 45 %

Indice de vulnérabilité calculé : 11 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Ø

Zonage PPR prescrit : Ø


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Carrefour contact

0°21'22"E, 42°54'14"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'22"E,42°54'14"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 62 %

Indice de vulnérabilité calculé : 19 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Centrale hydroélectrique


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

Zone inondable
Hydrographie
Route départementale
Limite communale
Bâtiment
Bâti diagnostiqué (page courante)



Nom : Non renseigné

0°21'53"E, 42°53'57"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'53"E,42°53'57"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 53 %

Indice de vulnérabilité calculé : 15 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Centrale hydroélectrique


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*> 1 mètre*
Présence d'ouvrage de protection	*Oui*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Non renseigné

0°21'40"E, 42°54'42"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'40"E,42°54'42"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Nom : Geomoetre expert

0°21'33"E, 42°54'18"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'33"E,42°54'18"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 53 %

Indice de vulnérabilité calculé : 15 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Incertain*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Oui*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*









Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Nom : Non renseigné

0°21'41"E, 42°54'15"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'41"E,42°54'15"N

ø

BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 53 %


Indice de vulnérabilité calculé : 15 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Gîte


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*







Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

ERP | BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 47 %

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Établissement de tourisme


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Oui*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*81-100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Oui*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Office de tourisme pyrenees2vallees

0°21'29"E, 42°54'24"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'29"E,42°54'24"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Nom : EDF Arreau

0°21'52"E, 42°53'58"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'52"E,42°53'58"N

ø BÂTI ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 32 %

Indice de vulnérabilité calculé : 5 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Installation industrielle / ICPE


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*







Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø

BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 57 %

Indice de vulnérabilité calculé : 17 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Centre de loisirs/vacances avec hébergement

Zonage PPR approuvé : Ø

Zonage PPR prescrit : Ø


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

Zone inondable
Hydrographie
Route départementale
Limite communale
Bâtiment
Bâti diagnostiqué (page courante)



Nom : Non renseigné

0°21'18"E, 42°53'58"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'18"E,42°53'58"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Camping


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*5 marches*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende


- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Camping international le refuge

0°21'58"E, 42°55'29"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'58"E,42°55'29"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø Ø Ø

ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 45 %

Indice de vulnérabilité calculé : 11 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*3 marches*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Sous-sol (ø occ. la nuit)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Incertain*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Crédit agricole

0°21'37"E, 42°54'15"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'37"E,42°54'15"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

ERP ø ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 47 %

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Mairie

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*> 1 mètre*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Non renseigné

0°21'33"E, 42°54'18"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'33"E,42°54'18"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Nom : Camping municipal d Arreau

0°21'15"E, 42°54'4"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'15"E,42°54'4"N

Ø

BÂTI — HUMAINE — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 60 %

Indice de vulnérabilité calculé : 18 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Camping


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*









Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 62 %

Indice de vulnérabilité calculé : 19 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Centrale hydroélectrique

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Moyen
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Non renseigné

0°21'53"E, 42°53'58"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'53"E,42°53'58"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 62 %

Indice de vulnérabilité calculé : 19 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Centrale hydroélectrique


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Non renseigné

0°21'54"E, 42°53'57"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'54"E,42°53'57"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

ø BÂTI ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Inf. au niveau naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Incertain*
Sous-sol	*Sous-sol (ø occ. la nuit)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Incertain*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Pizzeria Florida

0°21'29"E, 42°54'20"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'29"E,42°54'20"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Nom : Camping international le refuge

0°21'57"E, 42°55'29"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'57"E,42°55'29"N

Ø | BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 57 %

Indice de vulnérabilité calculé : 17 / 37
Valeurs de [-10;37]


Type d'enjeu : Camping

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*41-80*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*







Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Incertain*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Savonnerie

0°21'36"E, 42°54'16"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'36"E,42°54'16"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Incertain*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

Zone inondable
Hydrographie
Route départementale
Limite communale
Bâtiment
Bâti diagnostiqué (page courante)




Nom : Savonnerie

0°21'35"E, 42°54'16"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'35"E,42°54'16"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 47 %

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Inf. au niveau naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*?*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Caisse d epargne

0°21'30"E, 42°54'21"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'30"E,42°54'21"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø Ø Ø

ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 43 %

Indice de vulnérabilité calculé : 10 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*2 marches*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Monde perdu

0°21'32"E, 42°54'19"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'32"E,42°54'19"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 47 %

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : La maison des services

0°21'29"E, 42°54'19"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'29"E,42°54'19"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø Ø Ø

ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 47 %

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*?*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*2 marches*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Pyrennes service

0°21'29"E, 42°54'19"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'29"E,42°54'19"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **51 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 14 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Inf. au niveau naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Immobilier vallees

0°21'31"E, 42°54'20"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'31"E,42°54'20"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 47 %

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

Zone inondable
Hydrographie
Route départementale
Limite communale
Bâtiment
Bâti diagnostiqué (page courante)



Nom : Aure fleurs

0°21'30"E, 42°54'21"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'30"E,42°54'21"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 47 %

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Le gypaete

0°21'31"E, 42°54'20"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'31"E,42°54'20"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 55 %

Indice de vulnérabilité calculé : 16 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*41-80*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

Zone inondable
Hydrographie
Route départementale
Limite communale
Bâtiment
Bâti diagnostiqué (page courante)




Nom : Restaurant l'Arbizon

0°21'36"E, 42°54'18"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'36"E,42°54'18"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **47 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Prospecteur de minerai

0°21'31"E, 42°54'20"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'31"E,42°54'20"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Nom : Maison des services

0°21'32"E, 42°54'19"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'32"E,42°54'19"N

Ø

BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 47 %

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]


Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*?*
Âge des occupants	*Enfant*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*







Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø | BÂTI | Ø | Ø

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 40 %

Indice de vulnérabilité calculé : 9 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Inf. au niveau naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Manivelle

0°21'30"E, 42°54'21"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'30"E,42°54'21"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Incertain*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

Zone inondable
Hydrographie
Route départementale
Limite communale
Bâtiment
Bâti diagnostiqué (page courante)



Nom : Coiffeur

0°21'35"E, 42°54'16"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'35"E,42°54'16"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø Ø Ø

ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 47 %

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*2 marches*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Incertain*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

Zone inondable
Hydrographie
Route départementale
Limite communale
Bâtiment
Bâti diagnostiqué (page courante)




Nom : Non renseigné

0°21'34"E, 42°54'16"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'34"E,42°54'16"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Incertain*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Non renseigné

0°21'34"E, 42°54'16"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'34"E,42°54'16"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

ø BÂTI ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 43 %

Indice de vulnérabilité calculé : 10 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Incertain*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Gourmandises montagnardes

0°21'33"E, 42°54'17"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'33"E,42°54'17"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Incertain*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Boulangerie

0°21'35"E, 42°54'16"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'35"E,42°54'16"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 47 %

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : La crepe d Aure

0°21'33"E, 42°54'18"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'33"E,42°54'18"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø | BÂTI | Ø | Ø

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 23 %

Indice de vulnérabilité calculé : 1 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Oui*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Garage

0°21'30"E, 42°54'29"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'30"E,42°54'29"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

ARREAU

Ø

BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 64 %

Indice de vulnérabilité calculé : 20 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Camping


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*


Légende


- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Aire de camping car

0°21'27"E, 42°54'17"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'27"E,42°54'17"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

AVAJAN

ERP | BÂTI | Ø | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 55 %

Indice de vulnérabilité calculé : 16 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissement de divers cultes


Zonage PPR approuvé : Fort
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*?*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*41-80*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Eglise Saint-Blaise d'Avajan

0°24'26"E, 42°50'32"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'26"E,42°50'32"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

AVAJAN

Nom : Mairie d'Avajan

0°24'26"E, 42°50'33"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'26"E,42°50'33"N

ø

BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 62 %

Indice de vulnérabilité calculé : 19 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Mairie

Zonage PPR approuvé : Moyen
Zonage PPR prescrit : ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*81-100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*








Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

AVAJAN

Nom : Le Moulin d'Avajan

0°24'35"E, 42°50'38"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'35"E,42°50'38"N

Ø

BÂTI — HUMAINE — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 60 %

Indice de vulnérabilité calculé : 18 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Fort
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle



Critères de vulnérabilité


Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*





Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

AVAJAN

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 62 %

Indice de vulnérabilité calculé : 19 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Station d'épuration


Zonage PPR approuvé : Champs exansions des crues, H=0,5m
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Station d'épuration

0°24'37"E, 42°50'41"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'37"E,42°50'41"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BAZUS-AURE

Nom : Scierie Rouger

0°20'36"E, 42°51'31"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'36"E,42°51'31"N

Ø

BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 60 %

Indice de vulnérabilité calculé : 18 / 37
Valeurs de [-10;37]


Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*








Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BEYRÈDE-JUMET-CAMOUS

Nom : Non renseigné

0°22'45"E, 42°57'20"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°22'45"E,42°57'20"N

ø ø

HUMAINE ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 32 %

Indice de vulnérabilité calculé : 5 / 37
Valeurs de [-10;37]


Type d'enjeu : Installation industrielle / ICPE


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*5 marches*
Présence d'ouvrage de protection	*Oui*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*81-100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*







Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BEYRÈDE-JUMET-CAMOUS

Nom : Gîtes le Tucaou

0°22'22"E, 42°56'28"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°22'22"E,42°56'28"N

Ø

BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 60 %

Indice de vulnérabilité calculé : 18 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*









Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65), www.Tucaou.fr

BORDÈRES-LOURON

Nom : Louron Lodge

0°23'51"E, 42°52'12"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°23'51"E,42°52'12"N

Ø Ø HUMAINE ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 45 %

Indice de vulnérabilité calculé : 11 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Gîte

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Moyen
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle



Critères de vulnérabilité


Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*1 marche*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*





Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BORDÈRES-LOURON

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 45 %

Indice de vulnérabilité calculé : 11 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Moyen
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Architectes Pastor et Vidalon

0°23'43"E, 42°52'15"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°23'43"E,42°52'15"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BORDÈRES-LOURON

Ø

BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 62 %

Indice de vulnérabilité calculé : 19 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Moyen
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*41-80*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Le P'tit Troquet

0°23'40"E, 42°52'16"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°23'40"E,42°52'16"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BORDÈRES-LOURON

ERP ø ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 45 %

Indice de vulnérabilité calculé : 11 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Hôtels et pensions de famille


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Moyen
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*2 marches*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*41-80*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Hotel du Peyresourde

0°23'47"E, 42°52'13"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°23'47"E,42°52'13"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BORDÈRES-LOURON

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 64 %

Indice de vulnérabilité calculé : 20 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Station d'épuration


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Station d'épuration

0°23'29"E, 42°52'38"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°23'29"E,42°52'38"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BORDÈRES-LOURON

Nom : Aquitaine d'études

0°23'44"E, 42°52'17"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°23'44"E,42°52'17"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC


Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 38 %

Indice de vulnérabilité calculé : 8 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Moyen
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle



Critères de vulnérabilité


Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Oui*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*





Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BORDÈRES-LOURON

Ø Ø Ø

ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 51 %

Indice de vulnérabilité calculé : 14 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Mairie


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Moyen
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*1 marche*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Mairie Bordères-Louron

0°23'42"E, 42°52'16"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°23'42"E,42°52'16"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BORDÈRES-LOURON

ERP | BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 60 %

Indice de vulnérabilité calculé : 18 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissement de divers cultes


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*3 marches*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Eglise de Bordères-Louron

0°23'39"E, 42°52'20"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°23'39"E,42°52'20"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BORDÈRES-LOURON

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 51 %

Indice de vulnérabilité calculé : 14 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Atelier Municipal

0°23'35"E, 42°52'28"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°23'35"E,42°52'28"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BORDÈRES-LOURON

Nom : SIVAL

0°23'41"E, 42°52'16"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°23'41"E,42°52'16"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 55 %

Indice de vulnérabilité calculé : 16 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Moyen
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*3 marches*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*








Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BORDÈRES-LOURON

Nom : Chalet le Bourridé

0°24'10"E, 42°51'40"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'10"E,42°51'40"N

Ø

BÂTI — HUMAINE — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 60 %

Indice de vulnérabilité calculé : 18 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Centre de loisirs/vacances avec hébergement


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*









Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BORDÈRES-LOURON

Ø

BÂTI

HUMAINE

ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 77 %

Indice de vulnérabilité calculé : 26 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Ø

Zonage PPR prescrit : Faible


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Chalet le Bourridé

0°24'9"E, 42°51'41"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'9"E,42°51'41"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BOURISP

ERP | BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 72 %

Indice de vulnérabilité calculé : 24 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Magasins de vente, centres commerciaux


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Moyen
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Nom : Carrefour Market

0°19'59"E, 42°49'38"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°19'59"E,42°49'38"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BOURISP

Nom : Local technique Mairie de Bourisp

0°20'24"E, 42°50'6"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'24"E,42°50'6"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 64 %


Indice de vulnérabilité calculé : 20 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*








Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BOURISP

Nom : Accueil Camping Mousquère

0°20'9"E, 42°49'39"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'9"E,42°49'39"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 66 %

Indice de vulnérabilité calculé : 21 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Camping


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle


Critères de vulnérabilité


Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*









Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BOURISP,VIELLE-AURE

Nom : Non renseigné

0°19'56"E, 42°49'30"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°19'56"E,42°49'30"N

Ø	Ø	Ø	Ø

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ :

Indice de vulnérabilité calculé : 0 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

- Nombre d'étages ?
- Accessibilité aux étages ?
- Surélévation ?
- Présence d'ouvrage de protection ?
- Sous-sol ?
- Transparence hydraulique ?
- Fréquentation estimée ?
- Présence humaine au Rdc. la nuit ?
- Âge des occupants ?
- Présence d'ouverture sur le toit ?
- Présence de barreaux aux fenêtres ?
- Accessibilité au sol ?
- Accessibilité par les airs ?


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*





Pas de photographie car le bâtiment est en travaux



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BOURISP

Nom : Accueil Camping le Rioumajou

0°20'20"E, 42°50'22"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'20"E,42°50'22"N

Ø — BÂTI — HUMAINE — Ø

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 40 %

Indice de vulnérabilité calculé : 9 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Camping


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Moyen
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*> 2*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Oui*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Facile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*









Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BOURISP

Nom : Location de Ski

0°20'2"E, 42°49'34"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'2"E,42°49'34"N

ERP | BÂTI | ØØ | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 64 %

Indice de vulnérabilité calculé : 20 / 37
Valeurs de [-10;37]


Type d'enjeu : ERP Magasins de vente, centres commerciaux

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Difficile*








Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

CADÉAC

Ø

BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 57 %

Indice de vulnérabilité calculé : 17 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Centre de loisirs/vacances avec hébergement


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Enfant*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Centre de vacances Oscar Gavarini

0°20'42"E, 42°53'16"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'42"E,42°53'16"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

CADÉAC

Nom : Centre de vacances Oscar Gavarini

0°20'43"E, 42°53'15"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'43"E,42°53'15"N

Ø

BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 57 %

Indice de vulnérabilité calculé : 17 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Centre de loisirs/vacances avec hébergement

Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Enfant*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*







Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

CADÉAC

ERP | BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 60 %

Indice de vulnérabilité calculé : 18 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Hôtels et pensions de famille


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Faible
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Inf. au niveau naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*

Légende


- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Hotel val d Aure

0°20'53"E, 42°53'2"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'53"E,42°53'2"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

CADÉAC

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 60 %

Indice de vulnérabilité calculé : 18 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Centrale hydroélectrique


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Oui*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Oui*
Accessibilité au sol	*Moyenne*
Accessibilité par les airs	*Moyenne*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Centrale hydroelectrique SHEMA de Cadeac

0°20'53"E, 42°53'15"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°20'53"E,42°53'15"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

CADÉAC

Nom : Cheptel ovin

0°21'9"E, 42°53'25"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°21'9"E,42°53'25"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 28 %


Indice de vulnérabilité calculé : 3 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâtiment agricole / Centre équestre


Zonage PPR approuvé : Ø
Zonage PPR prescrit : Fort
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Facile*
Accessibilité par les airs	*Facile*







Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

CAZAUX-FRÉCHET-ANÉRAN-CAMORS

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 64 %

Indice de vulnérabilité calculé : 20 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Station d'épuration


Zonage PPR approuvé : Fort
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Station d'épuration

0°24'38"E, 42°49'52"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'38"E,42°49'52"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 53 %

Indice de vulnérabilité calculé : 15 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Faible
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

Zone inondable
Hydrographie
Route départementale
Limite communale
Bâtiment
Bâti diagnostiqué (page courante)



Nom : Restaurant Auberge du Château

0°24'8"E, 42°48'31"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'8"E,42°48'31"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 68 %

Indice de vulnérabilité calculé : 22 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Fort
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Café du Lac de Génos

0°24'20"E, 42°48'30"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'20"E,42°48'30"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

ERP | BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 70 %

Indice de vulnérabilité calculé : 23 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Fort
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*> 1 mètre*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Piscine Balnéa

0°24'28"E, 42°47'56"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'28"E,42°47'56"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

ERP | BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 66 %

Indice de vulnérabilité calculé : 21 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissements sportifs couverts


Zonage PPR approuvé : Fort
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Enfant*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Ludéo

0°24'26"E, 42°48'4"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'26"E,42°48'4"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 53 %

Indice de vulnérabilité calculé : 15 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâtiment agricole / Centre équestre


Zonage PPR approuvé : Faible
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Non renseigné

0°24'4"E, 42°48'30"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'4"E,42°48'30"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

ERP | BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 74 %

Indice de vulnérabilité calculé : 25 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Fort
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*> 100*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Balnéa

0°24'26"E, 42°47'55"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'26"E,42°47'55"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 64 %

Indice de vulnérabilité calculé : 20 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Fort
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*4 marches*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Virevolte parapente

0°24'24"E, 42°48'8"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'24"E,42°48'8"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 64 %

Indice de vulnérabilité calculé : 20 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Fort
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*3 marches*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : EPVL Bapteme biplace

0°24'24"E, 42°48'7"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'24"E,42°48'7"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

ø

BÂTI

HUMAINE

ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 62 %

Indice de vulnérabilité calculé : 19 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Gîte

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ø


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Inf. au niveau naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Gîte

0°24'10"E, 42°48'34"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'10"E,42°48'34"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

ø

BÂTI

HUMAINE

ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 53 %

Indice de vulnérabilité calculé : 15 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Gîte

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ø


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Oui*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Gîte

0°24'10"E, 42°48'24"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'10"E,42°48'24"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

Ø Ø Ø

ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 55 %

Indice de vulnérabilité calculé : 16 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Mairie


Zonage PPR approuvé : Faible
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*2 marches*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Mairie de Génos

0°24'7"E, 42°48'32"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'7"E,42°48'32"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

ERP | BÂTI | HUMAINE | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 60 %

Indice de vulnérabilité calculé : 18 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : Ø


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Inf. au niveau naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*41-80*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Enfant*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Ecole de Génos

0°24'6"E, 42°48'32"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'6"E,42°48'32"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

Ø

BÂTI

HUMAINE

ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 53 %

Indice de vulnérabilité calculé : 15 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Gîte

Zonage PPR approuvé : Moyen

Zonage PPR prescrit : Ø


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Oui*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Oui*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Gîte

0°24'9"E, 42°48'24"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'9"E,42°48'24"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

Nom : L'Olivette

0°24'11"E, 42°48'29"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'11"E,42°48'29"N

Ø — BÂTI — Ø — ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 60 %


Indice de vulnérabilité calculé : 18 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre


Zonage PPR approuvé : Faible
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Tout public*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*








Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 43 %

Indice de vulnérabilité calculé : 10 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâtiment agricole / Centre équestre


Zonage PPR approuvé : Fort
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Non renseigné

0°24'2"E, 42°48'26"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'2"E,42°48'26"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

Ø BÂTI Ø ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 43 %

Indice de vulnérabilité calculé : 10 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâtiment agricole / Centre équestre


Zonage PPR approuvé : Fort
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Incertain*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Non renseigné

0°24'2"E, 42°48'25"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'2"E,42°48'25"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

ERP | BÂTI | Ø | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 45 %

Indice de vulnérabilité calculé : 11 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissements sportifs couverts


Zonage PPR approuvé : Fort
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*1*
Accessibilité aux étages	*Oui*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*

Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Valgora

0°24'27"E, 42°47'59"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'27"E,42°47'59"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

GÉNOS

ERP | BÂTI | Ø | ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 60 %

Indice de vulnérabilité calculé : 18 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissements sportifs couverts


Zonage PPR approuvé : Faible
Zonage PPR prescrit : Ø
Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	*Plain pied*
Accessibilité aux étages	*Non*
Surélévation	*Niveau terrain naturel*
Présence d'ouvrage de protection	*Non*
Sous-sol	*Absence de sous-sol (Incertain)*
Transparence hydraulique	*Non*
Fréquentation estimée	*1-40*
Présence humaine au Rdc. la nuit	*Non*
Âge des occupants	*Adulte*
Présence d'ouverture sur le toit	*Non*
Présence de barreaux aux fenêtres	*Non*
Accessibilité au sol	*Difficile*
Accessibilité par les airs	*Difficile*


Légende

- *Zone inondable*
- *Hydrographie*
- *Route départementale*
- *Limite communale*
- *Bâtiment*
- *Bâti diagnostiqué (page courante)*




Nom : Estera (chaufferie piscine)

0°24'28"E, 42°47'58"N
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°24'28"E,42°47'58"N







Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)